



MyVirtuoso Home è il **sistema di domotica senza fili** ideato per tenere sotto controllo i consumi, regolare la temperatura in ogni ambiente, gestire le luci e l'automazione dei dispositivi a motore, monitorare la sicurezza della propria abitazione via smartphone o tablet, e molto altro ancora.

MyVirtuoso Home ti permetterà di vivere la tua casa in una nuova dimensione fatta di comfort con soluzioni innovative impensabili fino ad ora; in pochi semplici gesti ti prenderai cura di te e della tua famiglia scegliendo il tuo stile di vita.

La tua quotidianità sarà più semplice da gestire e a portata di mano in ogni momento con l'**App MyVirtuoso Home ES**, che permette la gestione ed il controllo del sistema in modo semplice e intuitivo.

CHANGE LOG

All'interno di questo documento sono contenuti tutti gli aggiornamenti che il team di sviluppatori Smartdhome ha apportato all'applicazione MyVirtuoso Home ES2 e al gateway nei mesi di **GENNAIO E FEBBRAIO 2021**.

APP MyVirtuoso Home

- Corretto un problema che impediva la corretta configurazione della rete WiFi in certe condizioni.
- Ottimizzato il flow di associazione di un dispositivo.
- Ottimizzato il flow di esclusione di un dispositivo.
- Corretto un problema che impediva di utilizzare il GW in modalità locale/AP in certe condizioni.
- Aggiunta un'interfaccia di gestione del database.
- Ottimizzata la gestione dei dispositivi esclusi.
- Corretto un problema che rallentava l'aggiornamento dello stato dei dispositivi.
- Aggiunta la possibilità di rimuovere i dispositivi offline.

Sistema Operativo MyVirtuoso Home

- Corretto un bug che causava la generazione continua di notifiche.
- Ottimizzata la gestione delle interview dei dispositivi.
- Ottimizzata la gestione della batteria dell'attuatore per cancelletti.
- Migliorata la rilevazione di un device offline.
- Ottimizzata la gestione degli ID dei dispositivi virtuali.
- Ottimizzato il funzionamento delle opzioni di sospensione delle automazioni.
- Ottimizzata la gestione di una connessione WiFi.
- Corretto un problema della nuova funzionalità cache che impediva il corretto popolamento dei grafici.
- Aggiunta la compatibilità con l'attuatore per gli impianti di riscaldamento a pavimento.
- Aggiunta la compatibilità di base con il nuovo termostato.